

**skala 1:50**

istniejące drzwi do  
remontu i odtworzenia

skos w narożniku  
wyrównać

**faktura ostrzegawcza**

**krawędziaki 5x5cm z drewna dębowego  
w rozstawie osiowym maks. 15cm**

**domofon+karta magnetyczna**

drzwi do wymiany o wymiarach w  
świecie ościeżnicy min. 90x200cm -  
montaż bezprogowy, ukształtować  
spadek min. 1% od wejścia

pas ostrzegawczy (kostka  
betonowa o kontrastowym  
kolorze i odmiennej fakturze)

**faktura ostrzegawcza**

**krawędziaki 5x5cm z drewna dębowego  
w rozstawie osiowym maks. 15cm**

**krawędziaki 5x5cm z drewna dębowego  
w rozstawie osiowym maks. 15cm**

↓ P3 ściana drewniana na ostatniej kondygnacji

**faktura ostrzegawcza**

**faktura ostrzegawcza**

**szafka**

tel. 604-400-199, e-mail: [jadwiga.luczak.konstr@wp.pl](mailto:jadwiga.luczak.konstr@wp.pl)

**Wszystkie wymiary i lokalizacje istniejących instalacji wewnętrznych sprawdzić w naturze! Elementy wykonywać i dopasowywać na budowie po uprzednim sprawdzającym pomiarze. Przed demontażem należy wykonać dokumentację fotograficzną w celu odtworzenia wymiarów i kształtów elementów stolarki. itp.**

<b>Temat:</b>	Bieżący remont klatki schodowej i chodnik z kostki betonowej z pasem ostrzegawczym przed wejściem do budynku			<b>Branża budowlana</b>
<b>Adres:</b>	Karlino, dz. nr 220, obr. 0005, gm. m. Karlino, ul. Białogardzka 5			
<b>Tytuł rysunku:</b>	Rzut klatki schodowej		<b>Data:</b>	<b>Skala:</b>
			07.2021r.	1:50
<b>Faza:</b>	Projekt techniczny-wykonawczy	<b>Specjalność:</b>	Nr upr. bud.:	<b>Podpis:</b>
<b>Projektował:</b>	mgr inż. arch. Halina Ryl	Architektura	A/PNB/8300/16/81	
<b>Sprawdził:</b>	mgr inż. arch. E. Andrzejewska	Architektura	WBPP-NB-7210-40-81	
<b>Opracował:</b>	inż. Jadwiga Łuczak	Konstrukcje	A/PNB/8300/50/81	
<b>Opracował:</b>	mgr inż. Wojciech Brożyna	Konstrukcje		
			<b>Nr rys.</b>	<b>W1</b>