



**UWAGA:**

Wszystkie wymiary i lokalizacje istniejących instalacji wewnętrznych sprawdzić w naturze! Elementy wykonywać i dopasowywać na budowie po uprzednim sprawdzającym pomiarze. Przed demontażem należy wykonać dokumentację fotograficzną w celu odtworzenia wymiarów i kształtów elementów stolarki, itp.

**Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak**

75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3

tel. 604-400-199, e-mail: [jadwiga.luczak.konstr@wp.pl](mailto:jadwiga.luczak.konstr@wp.pl)

|                       |  |                     |                           |                            |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Temat:</b>         | Bieżący remont klatki schodowej i chodnik z kostki betonowej z pasem ostrzegawczym przed wejściem do budynku |                     |                           | <b>Branża</b><br>budowlana |
| <b>Adres:</b>         | Karlino, dz. nr 220, obr. 0005, gm. m. Karlino, ul. Białogardzka 5   |                     |                           |                            |
| <b>Tytuł rysunku:</b> | Widok ścian P1 i P3  |                     | <b>Data:</b><br>07.2021r. | <b>Skala:</b><br>1:50      |
| <b>Faza:</b>          | Projekt techniczny-wykonawczy  | <b>Specjalność:</b> | Nr upr. bud.:             | <b>Podpis:</b>             |
| <b>Projektował:</b>   | mgr inż. arch. Halina Ryl  | <b>Architektura</b> | A/PNB/8300/16/81          |                            |
| <b>Sprawdził:</b>     | mgr inż. arch. E. Andrzejewska   | <b>Architektura</b> | WBPP-NB-7210-40-81        |                            |
| <b>Opracował:</b>     | inż. Jadwiga Łuczak  | <b>Konstrukcje</b>  | A/PNB/8300/50/81          |                            |
| <b>Opracował:</b>     | mgr inż. Wojciech Brożyna  | <b>Konstrukcje</b>  |                           |                            |
|                       |  |                     | <b>Nr rys.</b>            | <b>W6</b>                  |