



## REMONT – wyburzenia:

Pom. 47 48 49

### Ściany działowe:

- skucie uszkodzonych tynków
- odgrzybianie ścian
- demontaż elementów wiatrołapu

### Sufit:

- oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod malowanie

## REMONT – prace wykończeniwe:

Pom. 47 48 49

### Podłoga:

- wykładzina podłogowa po wymianie – stan bardzo dobry, Przed remontem należy zabezpieczyć podłogę przed ewentualnym uszkodzeniem lub zabudzeniem

### Ściany nośne i działowe:

- wyrównanie i uzupełnienie ubytków w tynkach
- ułożenie tynku mineralnego
- wykonanie gładzi gipsowej o grubości 3mm
- malowanie farbą podkładową 1 warstwa
- malowanie farbą wierzchniego krycia 2 warstwy – do wys. 1,6 m zmywalną, powyżej – emulsyjną
- montaż wiatrołapu z PCV, przeszklony, na całej szerokości, 420 cm

### Sufit:

- oczyszczenie warstwy wierzchniej, wyrównie i uzupełnienie ubytków pod malowanie
- malowanie farbą podkładową 1 warstwa
- malowanie farbą wierzchniego krycia 2 warstwy

## LEGENDA:



- ściany do wyburzenia
- ściany projektowane
- elementy wyposażenia

<b>ADSAN</b> Pracownia Projektowa Adam Wróbel ul. Traugutta 31/37 75-569 Koszalin tel. 602-238-297 mail: adsan@op.pl www.adsan.com.pl		Projektant: KONSTRUKCJA mgr inż. Tomasz Lisowski upr.nr. ZAP/0104/P00K/08	
Sprawdzający: KONSTRUKCJA mgr inż. Łukasz Iłkiewicz upr. nr. ZAP/0042/P00K/07			
Temat:	Remont Szkoły Podstawowej przy ul. Traugutta w Karlinie - etap I	Faza:	KON.
Adres:	78-230 Karlıno	Branża:	A
Inwestor:	Gmina Karlıno, Ul. Plac Jana Pawła II 6	Data:	04.2015
Rysunek:	Pomieszczenia nr 56 – pokój nauczycielski – PRACE WYKONCZENIOWE	Skala:	1:50
			Nr rysunku: <b>PB-4</b>