


- LEGENDA:
- ściany do wyburzenia
 - elementy wyposażenia i urządzenia sanitarne do usunięcia



REMONT – wyburzenia: Pom. 63

- Podłoga:
- rozebranie posadzki z płytek ceramicznych
- Ściany nośne:
- demontaż drzwi wejściowych do pom. 64 i 65
 - odkucie uszkodzonych części tynku, oczyszczenie ścian i przygotowanie do nałożenia tynku mineralnego i młownia, odgrzybienie ścian skorodowanych biologicznie
- Sufit:
- oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod młownię

REMONT – wyburzenia: Pom. 64

- Podłoga:
- rozebranie posadzki z płytek ceramicznych
- Ściany działowe:
- demontaż ustępów, umywalk i brodzika
 - demontaż drzwi i ościeżnic
 - rozebranie istniejących ścian działowych
- Ściany nośne:
- demontaż ustępów
 - demontaż drzwi wejściowych
 - skucie glazury
 - odkucie uszkodzonych części tynku, oczyszczenie ścian
- Sufit:
- oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod młownię

REMONT – wyburzenia: Pom. 65

- Podłoga:
- rozebranie posadzki z płytek ceramicznych
- Ściany działowe:
- demontaż ustępów i umywalk
 - demontaż drzwi i ościeżnic
 - rozebranie istniejących ścian działowych
- Ściany nośne:
- demontaż ustępów
 - demontaż drzwi wejściowych
 - skucie glazury
 - odkucie uszkodzonych części tynku, oczyszczenie ścian
- Sufit:
- oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod młownię

ADSAN				Faza: KON.	
Pracownia Projektowa				Projektant: mgr inż. Tomasz Lisowski	
Adam Wrobel				upr. nr 747/0104/POX/08	
ul. Traugutta 31/37				Sprawdzający: mgr inż. Łukasz Mielcz	
75-569 Koszalin				upr. nr 747/002/POX/07	
tel. 602-236-297, mail: adsan@op.pl				www.adsan.com.pl	
Investor:				Faza: KON.	
Adres:				Bratze: A	
78-230 Karlinio				Data: 04.2015	
Gmina Karlinio, Ul. Plac Jana Pawła II 6				Skala: 1:50	
Rysunek:				Nr rysunku:	
Porządkowanie nr 63, 64, 65 – wc działacz i okopów				PB-14	
WYBURZENIA					