


LEGENDA:



- ściany do wyburzenia
- ściany projektowane
- elementy wyposażenia

REMONT – wyburzenia:

Pom. 53

Podłoga:

- wykładzina podłogowa po wymianie – stan bardzo dobry,
- Przed remonntem należy zabezpieczyć podłogę przed ewentualnym uszkodzeniem lub zabudzeniem

Ściany działowe:

- zerwanie starych powłok malarskich

Ściany nośne:

- wykucie części podokiennej ściany na wysokości od parapetu do podłogi
- wyrównanie krawędzi ściany, przygotowanie ściany pod montaż okna

Sufit:

- oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod malowanie

REMONT – prace wykończeniwe:

Pom. 53

TYLKO ŚCIANA Z OKNEM

Podłoga:

- wykładzina podłogowa po wymianie – stan bardzo dobry, Przed remonntem należy zabezpieczyć podłogę przed ewentualnym uszkodzeniem lub zabudzeniem

Ściany nośne i działowe:

- wyrównanie i uzupełnienie wyprawy tynkarskiej
- wyrównanie krawędzi ściany, przygotowanie ściany pod montaż okna
- osadzenie nowego okna otwieranego na zewnątrz o wymiarach 145x290cm
- wykonanie gładzi gipsowej o grubości 3mm
- malowanie farbą podkładową 1 warstwa
- malowanie farbą wierzchniego krycia 2 warstwy

Sufit:

- oczyszczenie warstwy wierzchniej, wyrównie i uzupełnienie ubytków pod malowanie
- malowanie farbą podkładową 1 warstwa
- malowanie farbą wierzchniego krycia 2 warstwy

ADSAN Pracownia Projektowa Adam Wróbel ul. Traugutta 31/37 75-569 Koszalin tel. 602-238-297 mail: adsan@op.pl www.adsan.com.pl		Projektant: KONSTRUKCJA mgr inż. Tomasz Lisowski upr.nr ZAP/0104/P00K/08	
		Sprawdzający: KONSTRUKCJA mgr inż. Łukasz Bielecki upr. nr ZAP/0062/P00K/07	
Temat:	Remont Szkoły Podstawowej przy ul. Traugutta w Karlinie		Faza: KON.
Adres:	78-230 Karlino		Branża: A
Inwestor:	Gmina Karlino, Ul. Plac Jana Pawła II 6		Data: 04.2015
Rysunek:	Pomieszczenia nr 53 – sala dydaktyczna – PRACE WYKOŃCZENOWE		Skala 1:50
			Nr rysunku: PR-7