



## REMONT – wyburzenia:

Pom. 50

Podłoga:

- wykładzina podłogowa po wymianie – stan bardzo dobry,
- Przed remontem należy zabezpieczyć podłogę przed ewentualnym uszkodzeniem lub zabudzeniem

Ściany działowe:

- zerwanie starych powłok malarskich

Ściany nośne:

- wykucie części podkielnej ściany na wysokości od parapetu do podłogi
- wyrównanie krawędzi ściany, przygotowanie ściany pod montaż okna

Sufit:

- oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod malowanie

## REMONT – prace wykończeniwe:

Pom. 50

Podłoga:

- wykładzina podłogowa po wymianie – stan bardzo dobry, Przed remontem należy zabezpieczyć podłogę przed ewentualnym uszkodzeniem lub zabudzeniem

Ściany nośne i działowe:

- wyrównanie i uzupełnienie wyprawy tynkarskiej
- wyrównanie krawędzi ściany, przygotowanie ściany pod montaż okna
- osadzenie nowego okna otwieranego na zewnątrz o wymiarach 145x290cm
- wykonanie gładzi gipsowej o grubości 3mm
- malowanie farbą podkładową 1 warstwa
- malowanie farbą wierzchniego krycia 2 warstwy

Sufit:

- oczyszczenie warstwy wierzchniej, wyrównie i uzupełnienie ubytków pod malowanie
- malowanie farbą podkładową 1 warstwa
- malowanie farbą wierzchniego krycia 2 warstwy

## LEGENDA:

- ściany do wyburzenia
- ściany projektowane
- elementy wyposażenia

ADSAN				Faza: KON.	
Pracownia Projektowa		Projektant:	mgr inż. Tomasz Lisowski		
Adam Wrobel		Sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Mielnicz		
ul. Traugutta 31/37		KONSTRUKCJA	upr. nr ZP/0002/PKX/07		
tel. 602-236-297 mail: adsan@op.pl					
www.adsan.pl					
Temat:		Remont Szkoły Podstawowej przy ul. Traugutta w Karlinie		Branża: A	
Adres:		78-230 Karlinno		Data: 04.2016	
Inwestor:		Gmina Karlinno, Ul. Plac Jana Pawła II 6		Skala: 1:50	
Rysunek:		Pomieszczenie nr 50 – sła dydaktyczna – PRACE WYKOŃCZENIOWE		Nr rysunku: PB-4	