


INWENTARYZACJA  
DETALU ARCHITEKTONICZNEGO ELEWACJI  
BUDYNKU: KARLINO, UL. SZCZECIŃSKA 22  
WRAZ Z JEGO STANEM ZACHOWANIA

---

WYK. KRYSTIAN ZALEWSKI

28.06.2018 

.....  
*data i podpis autora*

Karlino 2018

## **LOKALIZACJA**

Ulica Szczecińska (niem. Schloßstraße) pochodzi z czasów średniowiecznego rozplanowania miasta i jest fragmentem najstarszego szlaku komunikacyjnego biegnącego z południa na północ oraz doprowadzającego do drogi w kierunku Kołobrzegu. Kamienica położona w południowo - zachodniej części miasta przy tzw. Wyspie Biskupiej (il. 1). Usytuowana jest we północno - wschodniej części całego założenia wyspy poza centralnym jej miejscem, która została utworzona na wyspie, w widłach rzek Parsęty i Radwi połączonych ze sobą sztucznym kanałem tzw. Młyńskim.

Budynek jest o funkcji mieszkalnej, projektanci i wykonawcy są nieznani. Na podstawie analizy formalnej bryły i detalu architektonicznego budowę można datować na przełom XIX/XX w. Od strony południowej kamienicy przebiega główny trakt kołowy ul. Szczecińskiej, na którą jest skierowana fasada budynku. Elewacja boczna od strony wschodniej przylega bezpośrednio do budynku dawnego młyna, natomiast od strony zachodniej nie towarzyszy mu żaden budynek.

## **RZUT, KSZTAŁT, BRYŁA**

Budynek założony na planie prostokąta nakryty dachem dwuspadowym krytym papą, 3,5 traktowy. Kamienica 5 – osiowa z główną klatką schodową, która wyznacza komunikację w części w południowo – wschodniej na 5 osi, jest budynkiem dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym z nieużytkowym niskim poddaszem.

## **MATERIAŁ, KONSTRUKCJA, TECHNIKA**

Budynek jest murowany z cegły, otynkowany, nie posiada murowanego cokołu. Dachy dwuspadowe o niskich połaciach dachowych, kryte papą. Podłogi z deski drewnianej sosnowej. Schody wewnętrzne drewniane, dwubiegowe. Wykonane z drewna sosnowego pomalowane farbą olejną z balustradą.

Okna w całej elewacji frontowej (południowo – wschodnia), bocznej (południowo – zachodnia) współczesne PCV. W elewacji tylnej (północno – zachodnia) różnego typu: w części parterowej drewniane powojenne, natomiast w części drugiej kondygnacji współczesne PCV. W klatce schodowej od strony podwórza na piętrze występuje stolarka

drewniana powojenna. Drzwi zewnętrzne wejściowe do klatki schodowej od strony ul. Szczecińskiej ramowo płycinowe, dwuskrzydłowe o pełnej dekoracji w postaci geometrycznych kwadratowych płycin w części dolnej oraz przeszklone części górnej. Listwa przymykowa profilowana, ślemię profilowane, nadślemię przeszkolone zakończone prosto. Stolarka drzwiowa w klatce schodowej od strony podwórza (północno – zachodnia) drewniana. Drzwi ramowo płycinowe, dwuskrzydłowe o pełnej dekoracji w postaci geometrycznych płycin w części dolnej. Listwa przymykowa profilowana, ślemię profilowane, nadślemię przeszkolone zakończone prosto dzielone na kwatery.

## **ELEWACJE**

Elewacja frontowa (il. 2) południowo – wschodnia w formie poziomego wydłużonego prostokąta w całości otynkowana 5 – osiowa z klatką schodową na 5 osi. Symetryczne pozostałe 4 osie, wyznaczają otwory okienne bez motywów dekoracyjnych. Otwory okienne pierwszej i drugiej kondygnacji pozbawione parapetów, natomiast na drugiej kondygnacji w otworach okiennych zamontowano współczesną blacharkę.

Podziały poziome elewacji frontowej między częścią parterową a drugą kondygnacją wyznacza pozostałość profilowanego gzymsu cokołowego (il. 3). Całość elewacji zwieńczona profilowanym gzymsem koronującym (il. 4). Pierwsza kondygnacja pozbawiona jakichkolwiek form dekoracyjnych wokół otworów okiennych, natomiast wejście do klatki schodowej ozdobione w formie opasek profilowanych zwieńczone trójkątnym portalem. Wejście główne z portalem oraz częścią drugiej kondygnacji wyznacza podział pionowy w formie ryzalitu za pomocą rustykalnych dwóch skrajny pionowych pasów stanowiących jedną całość dwóch kondygnacji (il. 5). Podział horyzontalny występuje w postaci gzymsu podokiennego otworów okiennych drugiej kondygnacji, który dzisiaj znajduje się tylko w części nad wejściem głównym (il. 6). Otwory okienne na drugiej kondygnacji ozdabiają profilowane opaski oraz gzymsy nadokienne (il. 7).

Elewacja boczna (il. 8) południowo – zachodnia w formie poziomego wydłużonego prostokąta w całości otynkowana 2 – osiowa z niesymetrycznie rozmieszczonymi otworami okiennymi na pierwszej i drugiej kondygnacji pozbawiona dekoracji.

Elewacje tylna (il. 9) północno – zachodnia w formie poziomego prostokąta 4 – osiowa, która ma na pierwszej osi wejście główne natomiast na osi czwartej dostawione współczesna dobudowa w formie klatki schodowej do jednego z mieszkań. Elewację wieńczy

prosty gzyms koronujący, który nie przechodzi na część głównego wejścia na pierwszej osi.  
Cała powierzchnia elewacji otynkowana bez dekoracji.



## **DETAL ARCHITEKTONICZNY ELEWACJI I JEGO STAN ZACHOWANIA**

### Zachowany detal

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że oryginalny detal architektoniczny to przede wszystkim zachowana forma dekoracyjna głównego wejścia od strony elewacji frontowej (południowo – wschodnia) z kompletnym pionowym ryzalitem (il. 10, rys. 7 - 12). Zachowany detal w tej części elewacji to opaski dekoracyjne okalające otwór drzwiowy wraz z trójkątnym portalem oraz gzyms podokienny i nadokienny otworu okiennego drugiej kondygnacji. Zachowany również jest gzyms koronujący wieńczący całą elewację frontową. W pozostałej części elewacji pozostały we fragmentach gzymsy nadokienne części parterowej (il. 11), gzymsy nadokienne wraz z opaskami dekoracyjnymi okalające otwory okienne na drugiej kondygnacji (il. 12). Należy zaznaczyć, że również zachowała się praktycznie w całości stolarka drzwiowa w klatce schodowej, która jest w dobrym stanie technicznym (il. 13, 14, 16).

Poza wymienionymi wyżej elementami, oraz oryginalnie zachowanej stolarce drzwiowej w klatce schodowej, która jest w dobrym stanie technicznym, brak innych form detalu architektonicznego wpływających na kompozycję i wystrój elewacji.

### Stan zachowania detalu architektonicznego z uwzględnieniem stolarki drzwiowej w klatce schodowej

Na skutek wieloletnich zaniedbań, stan zachowania detalu architektonicznego kamienicy nie jest zadowalający. Zarówno jego estetyka jak i stan techniczny pozostawiają wiele do życzenia. Na podstawie bezpośrednich oględzin największe ubytki posiadają gzymsy nadokienne pierwszej kondygnacji, które są w bardzo słabym stanie technicznym oraz gzyms międzykondygnacyjny, którego w zasadzie już nie ma ( il. 17, 18, 19). Brakuje również w tej partii elewacji gzymsów podokiennych w otworach okiennych (il. 20). Na drugiej kondygnacji pod otworami okiennymi na osiach 1 – 4 brakuje dzisiaj gzymsu podokiennego (il. 21), który występuje na 5 osi elewacji (il. 22) – klatka schodowa. W dobrym stanie zachowania jest detal architektoniczny wokół otworu wejściowego oraz na tej samej osi na drugiej kondygnacji, poza ubytkami tynku oraz pęknięcia ściany całość dekoracji kompletna (il. 23, 24).

Drobne ubytki widoczne są w części gzymsu koronującego w którym w niektórych fragmentach widoczne są współczesne naprawy profilu (il. 25). W bardzo słabym stanie technicznym jest tynk na elewacji frontowej w którym widoczne są odspojenia od lica ściany,

a w niektórych miejscach jest go brak (il. 26). Należy również zwrócić uwagę na wypłukane spoiny oraz degradację cegły elewacji frontowej spowodowanej najprawdopodobniej dużym zawilgoceniem (il. 27).

W drzwiach do klatki schodowej występują drobne braki w ornamencie oraz deformacje w dolnej części spowodowane wilgocią i działaniem czynników zewnętrznych. Stan zachowania stolarki drzwiowej zewnętrznej jest zadowalający.

## PODSUMOWANIE

Na podstawie skromnej historycznej ikonografii wiadomo, że na elewacji frontowej występowały profilowane opaski okienne oraz gzymsy podokienne występujące pod każdym otworem okiennym (il. 28, 29, 30). Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zostały skute i obecnie nie ma już po nich śladu (il. 31). Ze względu na bardzo duże zniszczenie detalu architektonicznego oraz dość czytelną ikonografię, autor podjął się próby rekonstrukcji najbardziej zniszczonych elementów (rys. 1, 2, 3, 4, 5) elewacji frontowej.

## ILUSTRACJE

<b>II. 1.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińska 22. Plan sytuacyjny. Wyk. K. Zalewski. ....	9
<b>II. 2.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	10
<b>II. 3.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na fragmenty gzymsu międzykondygnacyjnego. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	10
<b>II. 4.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na gzyms koronujący. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	11
<b>II. 5.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na wejście główne do kamienicy. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	12
<b>II. 6.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowany gzyms podokienny na drugiej kondygnacji. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	13
<b>II. 7.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na otwory okienne drugiej kondygnacji. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	13
<b>II. 8.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja boczna południowo – zachodnia. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	14
<b>II. 9.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja tylna północno – zachodnia. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	14
<b>II. 10.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowany detal architektoniczny w wejściu głównym. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	15
<b>II. 11.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowane gzymsy nadokienne na pierwszej kondygnacji. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	15
<b>II. 12.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowane gzymsy nadokienne oraz opaski dekoracyjne wokół otworów okiennych na drugiej kondygnacji. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	16
<b>II. 13.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowaną stolarkę drzwiową w klatce schodowej. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	17
<b>II. 14.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowaną stolarkę drzwiową w klatce schodowej. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	18
<b>II. 15.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowaną stolarkę drzwiową w klatce schodowej. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	18
<b>II. 16.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowaną stolarkę drzwiową w klatce schodowej. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	19
<b>II. 17.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na pozostałości gzymsu międzykondygnacyjnego. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	20
<b>II. 18.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na pozostałości gzymsu międzykondygnacyjnego. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	20
<b>II. 19.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na pozostałości gzymsu nadokiennego na pierwszej kondygnacji. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	21
<b>II. 20.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na pozostałości gzymsu nadokiennego na pierwszej kondygnacji. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	21

<b>II. 21.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na otwory okienne pierwszej kondygnacji pod którymi brak gzymsów podokiennych. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	22
<b>II. 22.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na otwory okienne drugiej kondygnacji pod którymi brak gzymsów podokiennych. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	22
<b>II. 23.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na otwór okienny drugiej kondygnacji z zachowanym gzymsem podokiennym. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	23
<b>II. 24.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na wejście główne do kamienicy oraz jego stan zachowania (ubytki w tynku oraz pęknięcie ściany). Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	23
<b>II. 25.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na stan zachowania gzymsu koronującego. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	24
<b>II. 26.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na stan zachowania tynku w elewacji (w niektórych fragmentach widoczne braki). Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	24
<b>II. 27.</b> Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na wypłukaną spoinę oraz słabą kondycyjnie cegłę w elewacji. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski. ....	25
<b>II. 28.</b> Karlino. Lata 30. XX wieku. Widok na ulicę Szczecińską. Na pocztówce widoczna jest forma dekoracyjna kamienicy nr 22. Fot. Archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej. ....	25
<b>II. 29.</b> Karlino. Lata 30. XX wieku. Widok na ulicę Szczecińską. Na pocztówce widoczna jest forma dekoracyjna kamienicy nr 22. Fot. Archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej. ....	26
<b>II. 30.</b> Karlino. Lata 30. XX wieku. Widok na ulicę Szczecińską. Na pocztówce widoczna jest forma dekoracyjna kamienicy nr 22. Fot. Archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej. ....	26
<b>II. 31.</b> Karlino. Widok na ulicę Szczecińską. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na stan zachowania w latach 60. XX w. Fot. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Koszalinie. ....	27

**II. 1.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińska 22. Plan sytuacyjny. Wyk. K. Zalewski.



**II. 2.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.



**II. 3.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na fragmenty gzymsu międzykondygnacyjnego. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.





**II. 4.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na gzyms koronujący. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.



**II. 5.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na wejście główne do kamienicy. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.





**II. 6.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowany gzyms podokienny na drugiej kondygnacji. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.



**II. 7.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na otwory okienne drugiej kondygnacji. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.





**II. 8.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja boczna południowo – zachodnia. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.



**II. 9.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja tylna północno – zachodnia. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.





**II. 10.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowany detal architektoniczny w wejściu głównym. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.



**II. 11.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowane gzymsy nadokienne na pierwszej kondygnacji. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.



**II. 12.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowane gzymsy nadokienne oraz opaski dekoracyjne wokół otworów okiennych na drugiej kondygnacji. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.





**II. 13.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowaną stolarkę drzwiową w klatce schodowej. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.





**II. 14.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowaną stolarkę drzwiową w klatce schodowej. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.



**II. 15.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowaną stolarkę drzwiową w klatce schodowej. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.





**II. 16.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na zachowaną stolarkę drzwiową w klatce schodowej. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.





**II. 17.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na pozostałości gzymsu międzykondygnacyjnego. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.



**II. 18.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na pozostałości gzymsu międzykondygnacyjnego. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.





**II. 19.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na pozostałości gzymsu nadokiennego na pierwszej kondygnacji. Czerwiec 2018.  
Fot. K. Zalewski.



**II. 20.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na pozostałości gzymsu nadokiennego na pierwszej kondygnacji. Czerwiec 2018.  
Fot. K. Zalewski.





**II. 21.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na otwory okienne pierwszej kondygnacji pod którymi brak gzymsów podokiennych. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.



**II. 22.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na otwory okienne drugiej kondygnacji pod którymi brak gzymsów podokiennych. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.





**II. 23.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na otwór okienny drugiej kondygnacji z zachowanym gzymsem podokiennym. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.



**II. 24.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na wejście główne do kamienicy oraz jego stan zachowania (ubytki w tynku oraz pęknięcie ściany). Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.





**II. 25.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na stan zachowania gzymsu koronującego. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.




**II. 26.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na stan zachowania tynku w elewacji (w niektórych fragmentach widoczne braki). Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.





**II. 27.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na wypłukaną spoinę oraz słabą kondycyjnie cegłę w elewacji. Czerwiec 2018. Fot. K. Zalewski.



**II. 28.** Karlino. Lata 30. XX wieku. Widok na ulicę Szczecińską. Na pocztówce widoczna jest forma dekoracyjna kamienicy nr 22. Fot. Archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej.





**II. 29.** Karlino. Lata 30. XX wieku. Widok na ulicę Szczecińską. Na pocztówce widoczna jest forma dekoracyjna kamienicy nr 22. Fot. Archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej.



**II. 30.** Karlino. Lata 30. XX wieku. Widok na ulicę Szczecińską. Na pocztówce widoczna jest forma dekoracyjna kamienicy nr 22. Fot. Archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej.



**II. 31.** Karlino. Widok na ulicę Szczecińską. Elewacja frontowa południowo – wschodnia. Widok na stan zachowania w latach 60. XX w. Fot. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Koszalinie.

## **SPIS RYSUNKÓW**

### **REKONSTRUKCJA DETALU**

**Rys. 1.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Rekonstrukcja detalu architektonicznego w elewacji frontowej. Wyk. K. Zalewski.

**Rys. 2.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Rekonstrukcja detalu architektonicznego w elewacji frontowej. Profil gzymsu podokiennego drugiej kondygnacji. Wyk. K. Zalewski.

**Rys. 3.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Rekonstrukcja detalu architektonicznego w elewacji frontowej. Profil gzymsu międzykondygnacyjnego. Wyk. K. Zalewski.

**Rys. 4.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Rekonstrukcja detalu architektonicznego w elewacji frontowej. Profil gzymsu nadokiennego pierwszej kondygnacji. Wyk. K. Zalewski.

**Rys. 5.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Rekonstrukcja detalu architektonicznego w elewacji frontowej. Profil opaski występująca wokół otworów okiennych pierwszej kondygnacji. Wyk. K. Zalewski.

**Rys. 6.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Rekonstrukcja detalu architektonicznego w elewacji frontowej. Profil gzymsu podokiennego otworu okiennego pierwszej kondygnacji. Wyk. K. Zalewski.

### **INWENTARYZACJA DETALU**

**Rys. 7.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Inwentaryzacja detalu architektonicznego w elewacji frontowej. Wyk. K. Zalewski.

**Rys. 8.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Inwentaryzacja detalu architektonicznego w elewacji frontowej. Profil gzymsu koronującego. Wyk. K. Zalewski.

**Rys. 9.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Inwentaryzacja detalu architektonicznego w elewacji frontowej. Profil gzymsu nadokiennego drugiej kondygnacji. Wyk. K. Zalewski.

**Rys. 10.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Inwentaryzacja detalu architektonicznego w elewacji frontowej. Profil gzymsu podokiennego drugiej kondygnacji. Wyk. K. Zalewski.

**Rys. 11.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Inwentaryzacja detalu architektonicznego w elewacji frontowej. Profil gzymsu nad wejściem głównym. Wyk. K. Zalewski.

**Rys. 12.** Karlino. Budynek przy ul. Szczecińskiej 22. Inwentaryzacja detalu architektonicznego w elewacji frontowej. Profil opaski otworu drzwiowego w klatce schodowej. Wyk. K. Zalewski.



