

Rzut parteru

skala 1:50

drzwi na stałe zamknięte

istniejące drzwi do remontu i odtworzenia

wyrównanie i usunięcie nosków stopni drewnianych

krawędzie 5x5cm z drewna dębowego w kolorze naturalnym w rozstawie osiowym maks. 15cm mocowane do stopni drewnianych i stropu za pomocą typowych łączników ciesielskich

domofon + karta magnetyczna

poręcz ścienna Ø4cm

drzwi do wymiany o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 90x200cm w istniejącym otworze drzwiowym - montaż bezprogowy, ukształtować spadek min. 1% od wejścia

pas ostrzegawczy (kostka betonowa o kontrastowym kolorze i odmiennej fakturze)


PRACE OBJĘTE BIEŻĄCYM REMONTEM:

- 1) Wymiana drzwi wejściowych do budynku na dostosowane dla osób niepełnosprawnych i starszych.
- 2) Wykonanie posadzek antypoślizgowych wraz z oznaczeniami dla osób niepełnosprawnych i starszych (kontrastowe zróżnicowanie koloru podłóg).
- 3) Wyrównanie, oznakowanie i założenie taśm antypoślizgowych na schodach.
- 4) Wyrównanie ścian (uzupełnienie tynków).
- 5) Zamontowanie oznakowania dla osób niepełnosprawnych (zamontowanie płytek dla osób słabowidzących oraz kontrastowe kolory ścian ze zróżnicowaniem koloru pięter).
- 6) Wykonanie podjazdu do budynku.
- 7) Montaż pochwytów.
- 8) Montaż opraw z czujnikami ruchu lub obecności osób włączających oświetlenie.
- 9) Montaż domofonów.
- 10) Montaż oświetlenia przed wejściem.

schody na poddasze nieużytkowe do bieżącego remontu (oczyszczenie z farby i pomalowanie na nowo)

Rzut piętra

skala 1:50



schody na poddasze nieużytkowe

wyrównanie i usunięcie nosków stopni drewnianych

poręcz ścienna Ø4cm

pas ostrzegawczy (na szerokości biegu schodów i drzwi do lokalu)

KOLOR CZARNY - elementy istniejące
KOLOR NIEBIESKI - elementy projektowane
KOLOR CZERWONY - elementy wyburzane

Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak

75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3

tel. 604-400-199, e-mail: jadwiga.luczak.konstr@wp.pl

UWAGA:

Wszystkie wymiary i lokalizacje istniejących instalacji wewnętrznych sprawdzić w naturze! Elementy wykonywać i dopasowywać na budowie po uprzednim sprawdzającym pomiarze. Przed demontażem należy wykonać dokumentację fotograficzną w celu odtworzenia wymiarów i kształtów elementów stolarki, itp.

Temat: Bieżący remont klatki schodowej i chodnik z kostki betonowej z pasem ostrzegawczym przed wejściem do budynku		Branża budowlana	
Adres: Karlino, ul. Szymanowskiego 6			
Tytuł rysunku: Rzut klatki schodowej		Data: 07.2021r.	Skala: 1:50
Faza: Projekt budowlany	Specjalność: Architektura	Nr upr. bud.: A/PNB/8300/16/81	Podpis:
Projektował: mgr inż. arch. Halina Ryl	Architektura	WBPP-NB-7210-40-81	
Sprawdził: mgr inż. arch. E. Andrzejewska	Architektura		
Opracował: inż. Jadwiga Łuczak	Konstrukcje	A/PNB/8300/50/81	
Opracował: mgr inż. Wojciech Brożyna	Konstrukcje		
		Nr rys.	A1